

		Tipo de Reunión: Administr. <input type="checkbox"/> Recorrido <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Extraord. <input type="checkbox"/>		Reunión N° 41 Fecha de Reunión 03 / 10 / 2023 Hora de Reunión Lugar de Reunión KM 67+800, CUERPO "B" AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA. Fin de la Reunión
  Diseño, Gerencia y Construcción s.a. de c.v. Ingeniero Asesor, Monetización Autopista México Puebla		ASUNTO: "VERIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TERRAPLÉN UBICADO EN EL KM 67+800, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA"		

N°	ACUERDOS
1	Con fecha de la presente se reunió personal de la Operadora (CAPUFE) y el Ingeniero Asesor (TRIADA), con la finalidad de "VERIFICAR LA CONDICIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TERRAPLÉN UBICADO EN EL KM 67+800, CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA", derivandose los siguientes comentarios:
2	-Se encontró una caja receptora con tubería y conexiones con una altura aprox. de 80 cm, captando agua de escurrimiento natural, en cuerpo A, conectada a la alcantarilla de la Autopista.
3	-Se está realizando excavación para encontrar tubería existente y conocer el estado físico, en cuerpo B.
4	-CAPUFE comenta que se realizó levantamiento topográfico y lo compartirá al Ingeniero Asesor el día 4 de Octubre, así como volumetría.
5	-CAPUFE comenta que se verificará condiciones de la tubería y los trabajos propuestos serán muros escalonados y el relleno con material existente o de banco, según lo considere CAPUFE.
6	-Las alturas preliminares son de 7m alto 12.5 m ancho aprox, 12.5 m, estas dimensiones se confirmarán con el levantamiento que compartirá CAPUFE.
7	En otro particular que atender se cierra la presente a las 12:30 horas, el mismo día de su apertura.
	