



Nombre del activo: MITLA - TEHUANTEPEC

Especialidad: ACTIVIDADES DE OBRA

Estatus: N/A

Fecha: 20/12/2023

Cierre: 20/12/2023

Actividades:

- Registro de salida vacacional y familiar. .

Nombre del activo: MITLA - TEHUANTEPEC

Especialidad: ACTIVIDADES DE OBRA

Estatus: EN PROCESO

Fecha: 19/12/2023

Cierre: 19/12/2023

Actividades:

- Se efectuó la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000)
- Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.
- Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 18 de diciembre 2023

Usuario Responsable de la edición: Brenda Pantoja Monroy



Nombre del activo: MITLA - TEHUANTEPEC

Especialidad: ACTIVIDADES DE OBRA

Estatus: EN PROCESO

Fecha: 18/12/2023

Cierre: 18/12/2023

Actividades:

- Se efectuó la coordinación para realizar la supervisión de los trabajos de construcción en los diferentes frentes que integran los subtramos 6 al 8 (Km 91+000 – km 115+000)
- Se dio lectura a los correos electrónicos, incluyendo la descarga de sus anexos.
- Se trabajo con el resumen de actividades de obra de los subtramos 5, 6, 7 y 8 correspondiente al día 15 y 16 de diciembre 2023

Nombre del activo: TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000)

Especialidad: ACTIVIDADES TOPOGRAFIA

Estatus: N/A

Fecha: 19/12/2023

Cierre: 19/12/2023

Actividades:

Verificación nivel verticalidad y alineación de cimbra 3er trepado modulo 3 Muro de Contención lado derecho km 147+730 a km 147+749.

Usuario Responsable de la edición: Brenda Pantoja Monroy



Nombre del activo: TRAMO 2 (KM 74+000 AL KM 165+000) **Especialidad:** ACTIVIDADES TOPOGRAFIA **Estatus:** N/A

Fecha: 18/12/2023

Cierre: 18/12/2023

Actividades:

Verificación de nivel, verticalidad y alineamiento 2o trepado de cimbra módulo 2 Muro de contención km 142+731 a km 142+749 lado izquierdo.

Verificación de avance de excavación para sub dren Corte 25 145+620 lado izquierdo de km 145+640 a km 145+570.


Verificación de dimensiones finales canal de entrada obra de drenaje km 173+302 lado izquierdo.

ACTIVO: MITLA - TEHUANTEPEC

PERIODO: 18-12-2023 AL 29-12-2023



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 01
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 02
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 03
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 04
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba

Usuario Responsable de la edición: Brenda Pantoja Monroy



Título:
prueba

Clave: PRUEBA - 05
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23

Descripción:
prueba



Título:
prueba

Clave: PRUEBA - 06
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23

Descripción:
prueba



Título:
prueba

Clave: PRUEBA - 07
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23

Descripción:
prueba



Título:
prueba

Clave: PRUEBA - 08
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23

Descripción:
prueba



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 09
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba



Título: prueba
Clave: PRUEBA - 10
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 22 diciembre 23
Descripción: prueba



Título: BRghg
Clave: BR - 01
Tipo: POR CLASIFICAR
Fecha: 26 diciembre 23
Descripción:

Usuario Responsable de la edición: Brenda Pantoja Monroy