



REPORTE DE MAQUINARIA



AUTOPISTA MITLA - TEHUANTEPEC

FECHA DE CORTE: 15 julio 2023


RESUMEN GENERAL DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LA OBRA

La Concesionaria cuenta físicamente en obra con maquinaria mayor desde junio de 2019, la cual se ha incrementado sin un cronograma de utilización del equipo.

SUBTRAMO	ACTIVO	INACTIVO
SUBTRAMO 06	30	2
SUBTRAMO 07	42	0
SUBTRAMO 08	27	13
SUBTRAMO 09	31	6
SUBTRAMO 10	4	4
SUBTRAMO 11	8	0
SUBTRAMO 12	19	0
SUBTRAMO 13	15	0
SUBTRAMO 14	15	0
TOTAL	191	25



RESUMEN POR TIPOS DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LA OBRA



**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	450LC	S/N	95+000	1	0	CORTE 11
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8T	OC1TSOD013	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	26F2	--	93+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	NEW HOLLAND			93+300	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330DL	RE1EHOD108	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	GRUA TELESCOPICA	NORMET			93+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	350LC	S/N	95+000	1	0	CORTE 11
SUBTRAMO 06	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	INGERSOLL RAND	SD110	PQ1CVMD002	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR			93+300	1	0	EXCAVACION TUNEL LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR			94+860	1	0	CONFORMACION DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D6RXL	S/N	97+350	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 06	BARREDORA	BROCE BROOM	RCT-350	PQ1BAUD001	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	416F	REIRCAD123	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	336GC	AP1EHOD029	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	GRUA TELESCOPICA	GENIE	GTH-1056	---	93+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	320D	S/N	97+350	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 06	PERFORADORA DRILL				93+470	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	15AX	S/N	95+000	1	0	CORTE 11
SUBTRAMO 06	JUMBO BARRENADOR		XL3		93+580	0	1	TUNEL EXCAVADO



MAQUINARIA FRENTE 01

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	26F2	--	93+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	COMPRESOR	INGERSON	XP750		93+470	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	MINI COMPACTADOR DE RODILLO				94+860	1	0	APROCHE DE TUNEL FALSO
SUBTRAMO 06	GRUA TELESCOPICA	MANITOU			90+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	ROBOT LANZADOR DE CONCRETO	PUTZMEISTER			93+060	1	1	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	GRUA TELESCOPICA	NORMET			93+060	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	KOMATSU	155AX		93+150	1	0	excacion para muros
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	CATERPILLAR	D6T		94+860	1	0	CONFORMACION DE TRRAPLEN
SUBTRAMO 06	PERFORADORA DRILL				93+470	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	VIBRO COMPACTADOR	INGERSON R			93+300	1	0	APROCHE DE TUNEL FALSO
SUBTRAMO 06	COMPRESOR	INGERSON	XP750		93+470	1	0	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330dl		93+270	1	0	excavacion para muros
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8T	OC1TSOD008	99+800	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	COMPACTADORA DE SUELOS	CATERPILLAR	825G	CI1CSUD023	99+800	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	CAMION ARTICULADO	CATERPILLAR	740	CI1CARD016	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	320D	S/N	101+000	1	0	ENT CERRO PASCLE
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	345BL	CI1EHOD014	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8T	S/N	101+000	1	0	ENT CERRO PASCLE

**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 07	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CASE 580N	S/M	RE1RCAD107	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				105+250	1	0	CORTE 30 ST-7
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	320D	S/N	101+000	1	0	ENT CERRO PASCLE
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330BL	OC1EHOD002	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	115AX	RE1TSOD0109	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	345BL	CI1EHOD014	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330BL	OC1EHOD002	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D6R	S/N	101+000	1	0	ENT CERRO PASCLE
SUBTRAMO 07	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	PLANTA DE ASFALTO	NOMAD		CL1PASE001	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	115AX	RE1TSOD0109	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CASE 580N	S/M	RE1RCAD107	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				101+700	1	0	CORTE 12 ST-7

**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 07	PLANTA DE ASFALTO	NOMAD		CL1PASE001	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				104+590	1	0	CORTE 29 ST-7
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	336GC	AP1EHOD030	99+800	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	115AX	RE1TSOD076	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	115AX	RE1TSOD076	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	CAMION ARTICULADO	CATERPILLAR	740	CI1CARD026	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	WB93R	REIRCAD133	99+500	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 07	GRUA HIDRAULICA	PPM	40 TON	G-ESI-05	103+500	1	0	PATIO DE TRABES
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				101+700	1	0	CORTE 12 ST-7
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				104+590	1	0	CORTE 29 ST-7
SUBTRAMO 07	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	CAMION ARTICULADO	CATERPILLAR	740	CI1CARD016	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				105+250	1	0	CORTE 30 ST-7
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	345BL	CI1EHOD012	105+700	0	1	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR		SN	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	CI1TSOD031	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO

**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 08	TRITURADORA SECUNDARIO SOBRE ORUGAS	LOKO TRACK (METSO)	LT200HP	CI1TSSD001	105+700	0	1	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	LANZADORA DE TRABES 1	HCR	140 TON	PRE-LA1	109+500	0	1	DESMANTELADA
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				109+580	0	1	CORTE 21 ST-8
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				108+870	0	1	CORTE 15 ST-8
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR DE SUELO	CATERPILLAR	D8R	CI1CSUD012	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	PC-200	SN	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G	110+900	1	0	KM 109+500 LANZADORA
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				106+190	0	1	CORTE 2 ST-8
SUBTRAMO 08	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120H	CI1MOTD009	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G19	111+000	0	1	PUENTE 13, incidente
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G09	110+900	1	0	KM 110+700 TRABES SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM	CATERPILLAR		CI1CVTD016	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR DE SUELO	CATERPILLAR	D8R	CI1CSUD012	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				113+640	1	0	CORTE 49 ST-8
SUBTRAMO 08	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	420D	CL1RCAD014	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120H	CI1MOTD009	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM	CATERPILLAR		CI1CVTD016	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS	VOGELE	1800-3	SN	11+500	1	0	BASE ASFALTICA
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G11	111+000	0	1	PUENTE 13, incidente

**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	CATERPILLAR	300-C	SN	11+500	1	0	BASE ASFALTICA
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				106+190	0	1	CORTE 2 ST-8
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				109+580	0	1	CORTE 21 ST-8
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				108+870	0	1	CORTE 15 ST-8
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	CATERPILLAR	PS150C	CI1CNED004	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	DYNAPAC	CA252D	CUICVMD004	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	PC-200	SN	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	CARGADOR SOBRE LLANTAS	JCB	456	CI1CSLD029	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	TRITURADORA DE CONO Terciario	TEREX PEGSON	MAXTRAC 1000	CI1TCTD002	105+700	0	1	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	OC1TSOD010	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	CATERPILLAR	PS150C	CI1CNED004	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM	CATERPILLAR	CB-534D	SN	11+500	1	0	BASE ASFALTICA
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				113+640	1	0	CORTE 49 ST-8
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	DYNAPAC	CA252D	CUICVMD004	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	CRIBA VIBRATORIA SOBRE ORUGAS	TEREX FINLAY	694TW	CI1CVSD002	105+700	0	1	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR		SN	111+500	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	OC1TSOD010	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	CI1TSOD031	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
TOTAL						99	15	

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	MOTOCONFORMADORA	CAT	120 H	CI1MOTD028	134+000-136+000	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	416F2	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	TAMBOR MEZCLADOR	SM	110 TPH	TMBP110-P264-15	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	TRACTOR	CAT	D8R	CI1TSOD035-1	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320 C	RE1EH0D180	124+240 PUENTE 20	0	1	DESCOMPUESTA LLEVA 16 MESES EN ESE MISMO LUGAR
SUBTRAMO 09	DOSIFICADORA DE CONCRETO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	HYUNDAI	210	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	BOMBA PARA CONCRETO	SCHWING	S 36 X	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420 E	CIRCAD012-1	126+200	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	KOMATSU	WB 97 R	RE1RCAD093	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO CARSO
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	345 BL	CI1ER0D014	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420	SN	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	MOTOCONFORMADORA	CASE	865	CI1MOTD039	126+200	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA250 D	OC1CVMD013	PLATAFORMA CARSO	0	1	DESCOMPUESTO
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS563C	SN	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	426 B	SN	PLATAFORMA CARSO	0	1	DESCOMPUESTO
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	S 185	OC1MSLD033	126+500	1	0	TRONCAL
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320 DL	SN	119+175	1	0	EN CORTE 11
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CB24B	RE1CVMD046	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO CARSO
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420	CI1RCAD016-1	129+450	1	0	EN CUNETAS
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 L	SN	130+275	0	1	EN CORTE 3 SIN ACTIVIDAD

MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 10	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 F	CI1CSLD007-1	130+100	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	325 DL	SN	130+100	0	1	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 D	SN	130+275	0	1	EN CORTE 3 SIN ACTIVIDAD
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 D	SN	128+820	1	0	EN CORTE 3
SUBTRAMO 10	CARGADOR FRONTAL	CAT	966G	CI1CSLD018-1	132+250	1	0	PUENTE
SUBTRAMO 10	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS11GC	REICVMD122	130+100	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	TRACTOR	CAT	D8R	SN	130+100	0	1	SEIS MESES DESCOMPUESTO
SUBTRAMO 11	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 F	CI1CSLD002-1	134+400	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	RETROEXCAVADORA	CAT	426F2	RE1EH0D084	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	TRACTOR	CAT	D8 R	OC11TSOD019-2	137+800	1	0	EN CORTE 4
SUBTRAMO 11	GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMION	LIEBHERR	LIEBHERR LTM-1350	SN	134+800	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMION	LIEBHERR	LIEBHERR LTM-1350	SN	134+800	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	EXCAVADORA	CAT	320	008	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 G	SN	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	PILOTEADORA	IMT	AF 130	SN	135+300	1	0	PUENTE 31
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	S 185	OC1MSLD030	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	330 BL	CI1EHOD011-2	140+863	1	0	EN CORTE 1 TRES MESES DESCOMPUESTA
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320 D RR	SN	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	336 GC	APIEHOD028	143+000	1	0	CORTE ZONA DOBLE ESPIRAL

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	ZOOMILION	ZE215E	SN	145+600	1	0	INACTIVA
SUBTRAMO 12	RETROEXCAVADORA	CASE	580 N	PC094565840	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	RETROEXCAVADORA	LIU GONG	766 A	SN	145+600	1	0	INACTIVA
SUBTRAMO 12	Compresor 750	ingersolrand	XP750WCU	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 E	OCICSLD016	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	TRACTOR	KOMATSU	155 AX	REITSOD111	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	MOTOCONFORMADORA	CAT	140 H	CI1MOTD014-1	140+600 140+800	1	0	CAPA SR
SUBTRAMO 12	TRACTOR	CAT	D8 T	OC1TCOD019-1	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	CAT	966G	OCICSLD005-2	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	COMPACTADOR TIPO TÁNDEM	CAT	CB24B	REICVTD046	145+400	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 13	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL780-7A	REICSLD021	DEV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	TRITURADORA DE CONO	TEREX	1300 MAXTRAK	SN	DEV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	DOSIFICADORA DE TRES CONOS CRIBA	TEREX	NO VERIFICADO	OC1PESD001	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 13	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS-563 C	OC1CVMD007-1	147+300-390	1	0	TERRAPLEN

MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	TRACTOR	CAT	D8R	CI1TSOD012-1	147+300-390	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 13	CARGADOR FRONTAL	CAT	938 G	SN	ENT LACHIXILA	1	0	MAQ GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 13	CRIBA MÓVIL	METSO	LOKOTRACK ST2.8	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	RETROEXCAVADORA	CAT	416 F2	19	ENT LACHIXILA	1	0	NUMERO SE BORRO
SUBTRAMO 13	AUTOTANQUE PARA CEMENTO ASFÁLTICO	SM	SN	SN	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-210LC	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	PATA DE CABRA	CAT	815F	CI1CSUD023	147+300-390	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	CAT	345 BL	CI1EHOD012	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	CAMIÓN PETROLIZADORA	KODIAK	NO VERIFICADO	CI3PSCD003	ENT LACHIXILA	1	0	SIN TRAMO
SUBTRAMO 13	TOLVA CUÁDRUPLE	SM	SN	SN	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	bomba estacionaria de concreto	putzmeister	1050	SN	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	TRACTOR	CAT	D8R	OC1TSOD014-1	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	TRACTOR	CAT	D8R	OC1TSOD014-1	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	CILO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	BOMBA PARA CONCRETO	MACK	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA



MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 14	DOSIFICADORA DE CONCRETO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	EXCAVADORA	CAT	336 GC	SN	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	Compresor 750	sullair	XP750WCU	SN	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	EXCAVADORA	CAT	336 DL	APIEHOD005	160+600	1	0	CORTE 17 Y 18 ABATIMIENTO
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
TOTAL						92	10	