

REPORTE DE MAQUINARIA



AUTOPISTA MITLA - TEHUANTEPEC

FECHA DE CORTE: 15 octubre 2023


RESUMEN GENERAL DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LA OBRA

La Concesionaria cuenta físicamente en obra con maquinaria mayor desde junio de 2019, la cual se ha incrementado sin un cronograma de utilización del equipo.

SUBTRAMO	ACTIVO	INACTIVO
SUBTRAMO 05	2	0
SUBTRAMO 06	37	3
SUBTRAMO 07	22	1
SUBTRAMO 08	14	4
SUBTRAMO 09	63	5
SUBTRAMO 10	9	2
SUBTRAMO 11	8	0
SUBTRAMO 12	19	0
SUBTRAMO 13	15	0
SUBTRAMO 14	7	0
TOTAL	196	15



RESUMEN POR TIPOS DE MAQUINARIA EXISTENTE EN LA OBRA



**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 05	GRÚA	LIEBHERR	ATT 400		90+900	1	0	MONTAJE VIADUCTO TEPUXTEPEC
SUBTRAMO 05	GRÚA	MANNESMAIN DEMN	DEMACAC 1600		90+900	1	0	MONTAJE VIADUCTO TEPUXTEPEC
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	CATERPILLAR	D6T		94+270	1	0	CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	GRUA TELESCOPICA	GENIE	GTH-1056	---	97+700	0	1	TÚNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	VIBRO COMPACTADOR	CATERPILLAR			93+650	1	0	CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	CATERPILLAR	D8R		94+300	1	0	CORTE 10
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	CATERPILLAR	D8R		93+650	1	0	CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	CARGADPR FRONTAL	CATERPILLAR			94+300	1	0	CORTE 10
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	92+150	1	0	MURO DE PILAS
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	92+150	1	0	MURO DE PILAS
SUBTRAMO 06	GRÚA	TEREX	ATT 400		97+700	1	0	TÚNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D6T	S/N	96+400	1	0	CORTE 15
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	IMT	AF130	SB1P1LD001	94+020	1	0	CORTE 09
SUBTRAMO 06	ROBOT LANZADOR DE CONCRETO	PUTZMEISTER			93+060	0	1	TUNEL EXCAVADO
SUBTRAMO 06	CARGADPR FRONTAL	CATERPILLAR			97+700	1	0	TUNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	MAIT	HR150	SB1P1LD001	94+020	1	0	CORTE 09
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	OC1TSOD007	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	TRACTOR	CATERPILLAR	6RXL	S/N	98+000	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 06	COMPACTADOR PATA DE CABRA	CATERPILLAR			94+860	1	0	CONFORMACION DE TERRAPLEN

**MAQUINARIA FRENTE 01**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	336GC	AP1EHOD029	91+500	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 06	CARGADOR SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR	966G	OC1CSLD002	91+600	1	0	ALMACEN BASE
SUBTRAMO 06	TRACTOR DE ORUGA	CATERPILLAR	D8R		97+700	1	0	TÚNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	BD01	S/N	95+400	1	0	CORTE 12
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATSU			94+860	1	0	CONFORMACION DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR			94+270	1	0	CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN
SUBTRAMO 06	BARREDORA AUTOPROPULSADA	ROSCO	RB48	C11BAUD008	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	DYNAPAC	CA 250	OC1CVMD002	96+205	1	0	MME
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	KOMATZU	350LC	S/N	95+400	1	0	CORTE 12
SUBTRAMO 06	COMPRESOR	INGERSOLL RAND	XP750		97+700	0	1	TÚNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	COMPACTADOR DE SUELO	CATERPILLAR	815F	C11CSUD012	92+400	1	0	PARADERO LLANO CRUCERO
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	320DL	RE1EHOD108	96+205	1	0	MME
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	S/M	S/M	S/N	98+000	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 06	MOTO NIVELADORA	CATERPILLAR			97+700	1	0	TUNEL FALSO CORTE 20
SUBTRAMO 06	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	320D	S/N	96+400	1	0	CORTE 15
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	LIUNGONG	766A	SN	97+060	1	0	CORTE 18
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	97+060	1	0	CORTE 18
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	97+350	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	97+060	1	0	CORTE 18



MAQUINARIA FRENTE 01

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 06	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	416F	RE1RCAD119	96+205	1	0	MME
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	97+350	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 06	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	97+800	1	0	OBRA DE DRENAJE
SUBTRAMO 06	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	97+350	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 07	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR	416F	REIRCAD123	99+500	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330DL	RE1EHOD179	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR, CON KIT	330BL	CI1EHOD009	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM	INGERSOLL RAND	DD-70	CI1CVTD008	99+500	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	CARGADOR SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR	966H	OC1CSLD014	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	PLANTA DE ASFALTO	NOMAD		CL1PASE001	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	330CL	AP1EHOD017	99+350	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 07	HIDROTRACK	S/M	S/M	S/N	104+550	1	0	CORTE 29 ST-7
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				101+700	0	1	CORTE 12 ST-7
SUBTRAMO 07	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	CATERPILLAR	CS-563C	OC1CVMD019	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRACTOR SOBRE ORUGAS	KOMATZU	115AX	RE1TSOD076	99+500	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				104+590	1	0	CORTE 29 ST-7
SUBTRAMO 07	CARGADOR SOBRE LLANTAS	JCB	456.0	CI1CSLD029	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				104+590	1	0	CORTE 29 ST-7
SUBTRAMO 07	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	140H	CI1MOTD014	105+700	1	0	ENT. QUIATONI



MAQUINARIA FRENTE 01

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				105+250	1	0	CORTE 30 ST-7
SUBTRAMO 07	TRITURADORA DE QUIJADAS PRIMARIO S/CHASIS	METSO	NW 110	CI1TQPE003	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	COMPACTADORA DE SUELOS	CATERPILLAR	825G	CI1CSUD023	99+500	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 07	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G09	103+500	1	0	PATIO DE TRABES
SUBTRAMO 07	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				105+250	1	0	CORTE 30 ST-7
SUBTRAMO 07	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CATERPILLAR, CON KIT	416D	OC1RCAD001	105+700	1	0	ENT. QUIATONI
SUBTRAMO 07	TRITURADORA DE CONO SECUNDARIA S/CHASIS	METSO	NW 300	CI1TCSE003	105+700	1	0	PLANTA ASFALTOS
SUBTRAMO 07	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G20	103+500	1	0	PATIO DE TRABES
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				106+190	1	0	CORTE 2 ST-8
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				106+190	1	0	CORTE 2 ST-8
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				109+580	0	1	CORTE 21 ST-8
SUBTRAMO 08	RETROEXCAVADORA CARGADORA	CASE	580N	RE1RCAD107	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				109+580	0	1	CORTE 21 ST-8
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	336GC	AP1EHOD030	112+600	1	0	MUROS
SUBTRAMO 08	WAGON DRILL RHINO O SIMILAR				108+870	1	0	CORTE 15 ST-8
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM	INGERSOLL RAND	DD-70	CI1CVTD009	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	LANZADORA DE TRABES 1	HCR	140 TON	PRE-LA1	109+500	1	0	CLARO 2-3 PTE 11
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G18	109+400	1	0	PUENTE 11
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G19	111+000	0	1	PUENTE 13, incidente

MAQUINARIA FRENTE 01

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 08	TRACTOR SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	D8R	OC1TSOD010	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	GRUA HIDRAULICA	GROVE	RT 528C	PRE-G11	111+000	0	1	PUENTE 13, incidente
SUBTRAMO 08	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS	CATERPILLAR	336GC	AP1EHOD030	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	PERFORADORA	STENUICK	N/A	SN	111+225	1	0	ACCESO DANIGARE
SUBTRAMO 08	PERFORADORA	MAIT	HR 130		109+709	1	0	PUENTE 11 CABALLETE 6
SUBTRAMO 08	COMPACTADOR VIBRATORIO MIXTO	CATERPILLAR	CS11GC	RE1CVMD116	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
SUBTRAMO 08	MOTONIVELADORA	CAT	120H	CI1MOTD009	213+860	1	0	RAMPA DE FRENADO
TOTAL						75	8	

MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	118+900	1	0	EN CORTE 10
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	GRÚA TELESCÓPICA	P Y H	140 T	PRE-G10	119+100	1	0	PUENTE-MONTAJES
SUBTRAMO 09	TRACTOR	CAT	D8	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	121+065	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320 2 D GC	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	GRÚA TELESCÓPICA	P Y H	140 T	PRE-G10	119+100	1	0	PUENTE-MONTAJES



MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 G	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	118+900	1	0	EN CORTE 10
SUBTRAMO 09	MOTOCONFORMADORA	CASE	865	CI1MOTD039	126+200	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	118+900	1	0	EN CORTE 10
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	KOMATSU	PC 350 LC	SN	121+065	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	121+065	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO CARSO
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 G	SN	121+065	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO CARSO
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	120+460	1	0	CORTE 19
SUBTRAMO 09	TRITURADORA SECUNDARIA DE CONO	METSO	1400 MAXTRAK	CI1TCTD002	131+200	1	0	
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	HYUNDAI	210	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	TRITURADORA PRIMARIA DE CONO	METSO	1300 MAXTRAK	SN	122+300 DESV. DER. A 3 KM	1	0	TRITURADORA DE RIVERA Y RIVERA
SUBTRAMO 09	TRACTOR	CAT	D8	BD	121+065	1	0	CORTE 21
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS563C	SN	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	AUTOTANQUE PARA CEMENTO ASFÁLTICO	SM	SN	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420	CI1RCAD016-1	129+450	1	0	EN CUNETAS



MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	LANZA TRABES	SHUANGPENG	JQG320 T-55 M	SN	119+100	1	0	PUENTE-MONTAJES
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320 2 D GC	SN	122+300 DESV. DER. A 3 KM	1	0	TRITURADORA DE RIVERA Y RIVERA
SUBTRAMO 09	DOSIFICADORA CRIBA	SM	NO VERIFICADO	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	TOLVA TRIPLE	SM	SN	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	CRIBA MÓVIL		METSO	SN	122+300 DESV. DER. A 3 KM	1	0	TRITURADORA DE RIVERA Y RIVERA
SUBTRAMO 09	TRITURADORA PRIMARIA DE CONO	METSO	1300 MAXTRAK	CI1TQPD001	131+200	1	0	
SUBTRAMO 09	TOLVA CUÁDRUPLE	SM	SN	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	CAT	950 H	SN	122+300 DESV. DER. A 3 KM	1	0	TRITURADORA DE RIVERA Y RIVERA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	123+000	1	0	CORTE 20
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	TRITURADORA SECUNDARIA DE CONO	METSO	1400 MAXTRAK	SN	122+300 DESV. DER. A 3 KM	1	0	TRITURADORA DE RIVERA Y RIVERA
SUBTRAMO 09	DOSIFICADORA DE CONCRETO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	BOMBA PARA CONCRETO	SCHWING	S 36 X	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	TAMBOR MEZCLADOR	SM	110 TPH	TMBP110-P264-15	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	CAT	938G	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	S 185	OC1MSLD033	126+500	1	0	TRONCAL
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	426 B	SN	PLATAFORMA CARSO	0	1	DESCOMPUESTO

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	AUTOTANQUE PARA CEMENTO ASFÁLTICO	SM	SN	SN	122+300 DESV. DER.	1	0	PLANTA DE ASFALTO GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	MOTOCONFORMADORA	CAT	120 H	CI1MOTD028	126+200	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	416F2	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CB24B	RE1CVMD046	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	CA250 D	OC1CVMD013	PLATAFORMA CARSO	0	1	DESCOMPUESTO
SUBTRAMO 09	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 G	SN	131+200	1	0	PAYLODER
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 09	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	KW	NO VERIFICADO	SN	126+200	1	0	PLANTA DE CONCRETO NARRO GRUPO PLATA Y COMARCA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420 E	CIRCAD012-1	126+200	0	1	MAQUINARIA DE CARSO DESCOMPUESTA EN TALLER NARRO
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	KOMATSU	WB 97 R	RE1RCAD093	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	TRACTOR	CAT	D8R	CI1TSOD035-1	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	RETROEXCAVADORA	CAT	420	SN	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	CRIBA MÓVIL		TEREX FINLAY	CI1CVSD002	131+200	1	0	

MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	320 DL	SN	119+175	1	0	EN CORTE 11
SUBTRAMO 09	EXCAVADORA	CAT	345 BL	CI1ER0D014	125+900	1	0	ENTRONQUE JUQUILA
SUBTRAMO 09	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	126+880	1	0	EN CORTE 26 B
SUBTRAMO 10	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	129+300	1	0	EN CORTE 5
SUBTRAMO 10	PERFORADORA WAGON DRILL	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	129+300	1	0	EN CORTE 5
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 D	SN	129+900	1	0	EN CORTE 8 PIVOTEO
SUBTRAMO 10	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 F	CI1CSLD007-1	130+100	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	325 DL	SN	130+100	0	1	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS11GC	REICVMD122	130+100	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 10	CARGADOR FRONTAL	CAT	966G	CI1CSLD018-1	132+250	1	0	PUENTE
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	HYUNDAI	320 D	SN	129+900	1	0	EN CORTE 8 PIVOTEO
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 D	SN	129+900	1	0	EN CORTE 8 PIVOTEO
SUBTRAMO 10	EXCAVADORA	CAT	320 D	SN	129+900	1	0	EN CORTE 8 PIVOTEO
SUBTRAMO 10	TRACTOR	CAT	D8R	SN	130+100	0	1	SEIS MESES DESCOMPUESTO
SUBTRAMO 11	EXCAVADORA	CAT	320	008	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 F	CI1CSLD002-1	134+400	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 G	SN	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	TRACTOR	CAT	D8 R	OCI1TSOD019-2	137+800	1	0	EN CORTE 4
SUBTRAMO 11	PILOTEADORA	IMT	AF 130	SN	135+300	1	0	PUENTE 31

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 11	GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMION	LIEBHERR	LIEBHERR LTM-1350	SN	134+800	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	RETROEXCAVADORA	CAT	426F2	RE1EH0D084	136+300	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 11	GRUA TELESCOPICA SOBRE CAMION	LIEBHERR	LIEBHERR LTM-1350	SN	134+800	1	0	SOBRE TRONCAL
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	330 BL	CI1EHOD011-2	140+863	1	0	EN CORTE 1 TRES MESES DESCOMPUESTA
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	BOBCAT	S 185	OC1MSLD030	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	TRACTOR	CAT	D8 T	OC1TCOD019-1	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	CAT	966G	OCICSLD005-2	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	RETROEXCAVADORA	CASE	580 N	PC094565840	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	TRACTOR	KOMATSU	155 AX	REITSOD111	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	Compresor 750	ingersolrand	XP750WCU	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	336 GC	APIEHOD028	143+000	1	0	CORTE ZONA DOBLE ESPIRAL
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 12	CARGADOR FRONTAL	CAT	966 E	OCICSLD016	142+200	1	0	DESCOMPUESTO EN TALLER
SUBTRAMO 12	COMPACTADOR TIPO TÁNDEM	CAT	CB24B	REICVTD046	145+400	1	0	OBRAS DE DRENAJE
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320	SN	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	ZOOMILION	ZE215E	SN	145+600	1	0	INACTIVA
SUBTRAMO 12	RETROEXCAVADORA	LIU GONG	766 A	SN	145+600	1	0	INACTIVA
SUBTRAMO 12	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25

MAQUINARIA FRENTE 02

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 12	EXCAVADORA	CAT	320 D RR	SN	140+481	1	0	EN CORTE 12
SUBTRAMO 12	MOTOCONFORMADORA	CAT	140 H	C11MOTD014-1	140+600 140+800	1	0	CAPA SR
SUBTRAMO 12	Perforadora Steniuk	RHINO DRILL	AS-60 P	SN	145+600	1	0	EN CORTE 25
SUBTRAMO 13	RETROEXCAVADORA	CAT	416 F2	19	ENT LACHIXILA	1	0	NUMERO SE BORRO
SUBTRAMO 13	PATA DE CABRA	CAT	815F	C11CSUD023	147+300-390	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 13	AUTOTANQUE PARA CEMENTO ASFÁLTICO	SM	SN	SN	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 13	TOLVA CUÁDRUPLE	SM	SN	SN	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-210LC	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	CAMIÓN PETROLIZADORA	KODIAK	NO VERIFICADO	CI3PSCD003	ENT LACHIXILA	1	0	SIN TRAMO
SUBTRAMO 13	VIBROCOMPACTADOR	CAT	CS-563 C	OC1CVMD007-1	147+300-390	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 13	CRIBA MÓVIL	METSO	LOKOTRACK ST2.8	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	CARGADOR FRONTAL	HYUNDAI	HL780-7A	REICSLD021	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	CAT	345 BL	C11EHOD012	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	TRACTOR	CAT	D8R	CI1TSOD012-1	147+300-390	1	0	TERRAPLEN
SUBTRAMO 13	TRITURADORA DE CONO	TEREX	1300 MAXTRAK	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	EXCAVADORA	KOMATSU	PC-350LC	SN	DESV. DER. 6 KM, CAMINO A LACHIXILA	1	0	TRITURADORA
SUBTRAMO 13	CARGADOR FRONTAL	CAT	938 G	SN	ENT LACHIXILA	1	0	MAQ GRUPO XICUCO
SUBTRAMO 13	DOSIFICADORA DE TRES CONOS CRIBA	TEREX	NO VERIFICADO	OC1PESD001	ENT LACHIXILA	1	0	PLANTA DE ASFALTO
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA

**MAQUINARIA FRENTE 02**

SUBTRAMO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	No. Eco. N./Serie	UBICACIÓN	ACTIVO	INACTIVO	OBSERVACIONES
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	CILO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	BOMBA PARA CONCRETO	MACK	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	DOSIFICADORA DE CONCRETO	NO VERIFICADO	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
SUBTRAMO 14	CAMIÓN REVOLVEDORA CONCRETO	MCNEILUS	NO VERIFICADO	SN	152+000	1	0	PLANTA DE CONCRETO PLATA
TOTAL						121	7	